

CBF – Styrbox fläktluftkylare

Underhåll

CBF betraktas som underhållsfri. Detta dokument vägleder vid grundläggande funktionskontroll och felsökning.

Funktionskontroll

Funktionskontroll rekommenderas i samband med OVK. Kontrollera att fläktluftkylaren aktiveras vid omställning till ett lågt temperaturbörvärde.

Felsökning

Kontrollera att regulatorn/styrenheten till CBF är spänningssatt och att kablage till inkopplade enheter inte är av/skadade.

Vid fel

Kontakta service; felrapport kan lämnas av behörig driftstekniker via Lindinvent's hemsida: www.lindinvent.se



CBF - Styrbox för fläktluftkylare.